



ARNIE – ESTERNO LEGNO

Protocollo applicativo – febbraio 2016



Trattamento per arnie in legno in esterni

Trattare l'arnia con vernici serve a proteggerla perché duri più a lungo nel tempo prevenendo l'aggressione del legno esterno da muffe e il deterioramento dovuto alle intemperie. Serve perché sia l'apicoltore che le api riconoscano la giusta arnia più facilmente in base al colore.

ARNIA NUOVA

1. Il legno deve essere pulito e sgrassato con un solvente naturale tipo **Fluente L30 Solas**.
2. Applicare a pennello o spruzzo una mano abbondante di impregnante naturale tipo **Gemma U50 Solas** o **Linfa U60 Solas nella versione colorata**. I pigmenti proteggeranno il legno dai raggi UV e garantiranno una maggior durata, la versione incolore non fornisce adeguata protezione.
3. Dopo circa 3/4 ore applicare a pennello una mano di finitura naturale incolore tipo **Resina PLUS U49 Incolore U201**. Attendere 12 ore ed applicare una seconda mano.
4. L'arnia è pronta ed avrà una protezione sia dagli agenti atmosferici che da muffe garantendo una lunga durata dell'arnia nel tempo.

N° mani		Prodotto
1	Impregnante	GEMMA U50 o LINFA U60 COLORATO
1	Finitura	RESINA PLUS U49 INCOLORE U201
1	Finitura	RESINA PLUS U49 INCOLORE U201

MANUTENZIONE ARNIA TRATTATA CON CICLO SOLAS

Per mantenere efficace la protezione sarà sufficiente applicare una mano di **Resina PLUS U49 Incolore U201** ogni uno o due anni previa pulizia della superficie con un panno umido.

N° mani		Prodotto
1	Finitura	RESINA PLUS U49 INCOLORE U201

ARNIA GIÀ TRATTATA CON PRODOTTI CONVENZIONALI

1. Se l'arnia è già stata colorata con prodotti di origine petrolchimica è necessario rimuovere eventuali pellicole di vernice non aderenti raschiando con spatole o carteggiando. Pulire con spugna e detergenti naturali tipo **Saponetto D11 Solas** tutta la superficie dell'arnia e risciacquare.
- 2a. Se il legno si presenta senza colorazione ed a poro aperto applicare il ciclo **ARNIA NUOVA**.
- 2b. Se la tinta originale è ancora presente su legno applicare due mani di **Resina PLUS U49 Incolore U201** a distanza di 12 ore l'una dall'altra verificando prima l'adesione.

N° mani		Prodotto
1	Impregnante	GEMMA U50 o LINFA U60 COLORATO
1	Finitura	RESINA PLUS U49 INCOLORE U201
1	Finitura	RESINA PLUS U49 INCOLORE U201